

bx. CNC Bohrkoordinaten

bx. 201 51-21

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-23,00	+4,65			1,30
B	-19,35	+4,65			1,20
B	+23,15	+7,20			1,30
B	+19,30	+6,90			1,20

bx. 202 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-21,95	+9,95			1,35
B	-21,75	-10,45			1,35
B	+24,40	+8,20			1,35
B	+20,50	+8,15			1,10

bx. 203 53-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-24,15	-0,20			1,30
B	-20,55	-0,20			1,10
B	+23,20	+6,65			1,30
B	+19,65	+6,25			1,10

bx. 204 52-18

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-23,70	+4,35			1,30
B	-20,10	+4,35			1,10
B	+23,80	+6,65			1,30
B	+20,25	+6,25			1,10

bx. 205 51-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-22,95	+2,90			1,30
B	-19,25	+3,00			1,15
B	+23,15	+6,60			1,30
B	+19,45	+6,45			1,15

bx. 206 50-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
▶ B	-22,65	+4,00			1,30
B	-18,65	+4,00			1,15
B	+22,55	+6,90			1,30
B	+18,95	+6,45			1,10

bx. 207 53-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
▶ B	+24,55	+6,70			1,50
B	+21,35	+6,50			1,15
B	-23,95	+7,55			1,50
B	-20,75	+7,50			1,15
B	-23,75	-9,10			1,50
B	-20,65	-9,05			1,15

bx. 208 53-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
▶ B	-24,50	+2,10			1,30
B	-20,75	+2,10			1,10
B	+24,35	+7,15			1,30
B	+20,60	+7,00			1,00

bx. 209 54-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
▶ B	-24,90	+4,70			1,30
B	-21,15	+4,70			1,00
B	+25,40	+9,55			1,30
B	+21,65	+9,35			1,00

bx. 210 54-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
▶ B	-24,95	+4,70			1,45
B	-21,40	+4,70			1,10
B	+24,80	+8,40			1,45
B	+21,30	+8,20			1,10

bx. 211 51-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-24,25	+2,80			1,15
B	-19,95	+2,80			1,65
B	+23,65	+6,45			1,15
B	+19,65	+6,25			1,65

bx. 212 54-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-24,85	+5,00			1,25
B	-21,10	+5,10			1,10
B	+25,00	+7,85			1,25
B	+21,30	+7,60			1,10

bx. 213 52-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-23,05	+6,80			1,30
B	-23,15	-3,25			1,30
B	+24,00	+6,45			1,30
B	+20,25	+6,50			1,10

bx. 214 51-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-22,90	+4,60			1,30
B	-19,20	+4,60			1,10
B	+24,00	+7,20			1,30
B	+20,15	+7,00			1,10

bx. 215 53-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-23,35	+6,80			1,30
B	-23,85	-0,95			1,30
B	+24,50	+8,55			1,30
B	+20,80	+8,35			1,10

bx. 216 55-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,25	+8,30			1,35
B	+21,50	+8,20			1,15
B	-25,10	+6,30			1,35
B	-25,10	+2,65			1,35

bx. 217 51-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+23,20	+7,50			1,35
B	+19,45	+7,40			1,10
B	-23,20	+6,85			1,35
B	-23,20	-2,65			1,35

bx. 218 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+23,85	+6,05			1,30
B	+20,15	+6,05			1,00
B	-23,35	+3,65			1,30
B	-19,65	+3,80			1,00

bx. 219 54-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,75	+8,60			1,30
B	+21,00	+8,60			1,00
B	-24,50	+4,90			1,30
B	-20,75	+5,10			1,00

bx. 220 53-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-22,90	+5,05			1,35
B	-22,90	+0,80			1,35
B	+24,00	+7,40			1,35
B	+20,25	+7,30			1,15

bx. 221 53-14

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	+24,20	+7,40			1,35
B	+20,45	+7,30			1,15
B	-22,90	+10,70			1,35
B	-23,20	-10,45			1,35

bx. 222 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	+23,40	+6,20			1,30
B	+19,80	+6,10			1,10
B	-23,15	+8,15			1,30
B	-23,15	-5,85			1,30

bx. 223 52-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-24,35	+4,60			1,30
B	-20,55	+4,60			1,00
B	+24,10	+7,15			1,30
B	+20,45	+7,15			1,10

bx. 224 53-14

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-23,05	+7,65			1,30
B	-23,05	-1,55			1,30
B	+23,90	+7,50			1,30
B	+20,35	+7,50			1,00

bx. 225 54-18

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	∅
B	-24,85	+4,45			1,30
B	-21,05	+4,45			1,00
B	+24,50	+7,20			1,30
B	+20,90	+7,20			1,00

bx. 226 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-23,75	+5,00			1,30
B	-20,00	+5,00			1,10
B	+23,70	+8,00			1,30
B	+19,95	+8,00			1,10

bx. 227 53-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-23,95	+3,40			1,35
B	-20,30	+3,40			0,95
B	+24,15	+6,35			1,35
B	+20,35	+6,10			0,95

bx. 228 53-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-24,20	+5,45			1,35
B	-20,20	+5,45			0,95
B	+23,95	+8,00			1,35
B	+20,25	+7,70			0,95

bx. 229 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,20	+7,60			1,30
B	+20,45	+7,60			1,10
B	-24,05	+5,50			1,30
B	-20,30	+5,60			1,10

bx. 230 52-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+23,95	+5,95			1,30
B	+20,25	+5,95			1,00
B	-23,85	+4,40			1,30
B	-20,10	+4,50			1,00

bx. 231 54-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,75	+8,35			1,30
B	+21,00	+8,25			1,10
B	-24,90	+6,00			1,30
B	-21,15	+6,10			1,10

bx. 232 54-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	-24,00	+5,45			1,30
B	-20,25	+5,55			1,00
B	+24,00	+7,50			1,30
B	+20,25	+7,50			1,00

bx. 233 54-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,95	+7,70			1,30
B	+21,20	+7,70			1,10
B	-24,20	+5,60			1,30
B	-20,45	+5,70			1,10

bx. 234 56-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+26,05	+8,30			1,30
B	+22,30	+8,30			1,00
B	-25,60	+7,50			1,30
B	-25,45	+1,50			1,30

bx. 235 53-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,55	+7,90			1,30
B	+20,80	+7,90			1,00
B	-24,15	+5,40			1,30
B	-20,40	+5,50			1,00

bx. 236 55-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,90	+8,40			1,30
B	+22,15	+8,40			1,00
B	-25,70	+6,00			1,30
B	-21,95	+6,10			1,00

bx. 237 55-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,90	+9,00			1,30
B	+22,15	+8,95			1,00
B	-25,75	+5,40			1,30
B	-22,00	+5,50			1,00

bx. 238 53-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,05	+7,45			1,30
B	+21,30	+7,45			1,00
B	-24,70	+5,90			1,30
B	-20,95	+6,00			1,00

bx. 239 55 - 16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,70	+9,50			1,30
B	+21,95	+9,50			1,00
B	-25,40	+5,90			1,30
B	-21,65	+6,00			1,00

bx. 240 50 - 17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+23,00	+6,50			1,30
B	+19,25	+6,20			1,00
B	-23,00	+5,20			1,30
B	-19,25	+5,30			1,00

bx. 241 53 - 15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,95	+7,20			1,30
B	+21,20	+6,90			1,00
B	-24,20	+4,90			1,30
B	-20,45	+5,00			1,00

bx. 242 55-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,45	+7,90			1,30
B	+21,70	+7,60			1,00
B	-25,45	+3,80			1,30
B	-21,70	+3,90			1,00

bx. 243 53-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,30	+7,50			1,30
B	+20,55	+7,20			1,00
B	-24,40	+6,10			1,30
B	-20,65	+6,20			1,00

bx. 244 55-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,40	+7,90			1,30
B	+21,65	+7,85			1,00
B	-25,25	+5,95			1,30
B	-21,50	+6,05			1,00

bx. 245 51-17

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,20	+7,30			1,30
B	+20,45	+7,20			1,00
B	-24,10	+5,55			1,30
B	-20,35	+5,65			1,00

bx. 246 56-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,95	+8,80			1,30
B	+22,20	+8,70			1,00
B	-25,90	+6,40			1,30
B	-22,15	+6,50			1,00

bx. 247 52-14

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+23,85	+7,20			1,30
B	+20,10	+6,90			1,00
B	-23,85	+5,00			1,30
B	-20,10	+5,10			1,00

bx. 248 52-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,00	+8,00			1,30
B	+20,25	+7,80			1,00
B	-24,10	+5,50			1,30
B	-20,35	+5,60			1,00

bx. 249 55-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,55	+7,50			1,30
B	+21,80	+7,50			1,00
B	-25,50	+6,65			1,30
B	-21,75	+6,75			1,00

bx. 250 52-18

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,15	+6,90			1,30
B	+20,40	+6,85			1,00
B	-23,90	+5,30			1,30
B	-20,15	+5,40			1,00

bx. 251 55-16

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+25,60	+8,60			1,30
B	+21,85	+8,60			1,00
B	-24,95	+7,50			1,30
B	-21,20	+7,60			1,00

bx. 252 53-15

Seite	X-Start	Y-Start	X-Ende	Y-Ende	Ø
B	+24,70	+8,95			1,30
B	+20,95	+8,95			0,90
B	-24,70	+7,05			1,30
B	-20,95	+7,10			0,90